

## АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при  
выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

«03» августа 2023г.

№ 04

Настоящий акт составлен в результате проведенного 03.08.2023 г. в 14:00,  
(число и месяц, год, минуты, часы)  
осмотра объекта недвижимости здания, сооружения  
(здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:07:0000000:2657,  
(при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер объекта недвижимости)  
расположенного Челябинская область, р-н Еткульский, п Бектыш, улица 1 в 20  
м. севернее п.Бектыш 3  
(адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса))

на земельном участке с кадастровым номером 74:07:1800001:4,  
(при наличии)  
расположенном Челябинская область.  
(указывается адрес или местоположение земельного участка)

комиссией в составе:

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Карпович Василий Васильевич – | первый заместитель Главы Еткульского<br>муниципального района, председатель<br>комиссии;   |
| Знайко Ирина Александровна –  | начальник градостроительного отдела<br>управления строительства и<br>архитектуры администрации<br>Еткульского муниципального района,<br>заместитель председателя комиссии; |
| Сергеева Ирина Владимировна – | начальник отдела муниципального<br>имущества администрации Еткульского<br>муниципального района  |
| Лунев Александр Геннадьевич – | глава Бектышского сельского поселения;   |

в присутствии представителя правообладателя ТД «Итон», Горбунова Дениса  
Михайловича.

указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие"

При осмотре осуществлена фотофиксация (на фотоаппарат телефона HONOR  
9S) объекта недвижимости. Фотоотчет выезда прилагается.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра

указать нужное: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств", если осмотр  
проведен с применением технических средств, дополнительно указываются наименование и модель  
использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости с кадастровым номером 74:07:0000000:2657, площадью 13,1 кв.м прекратил существование.

(указать нужное: существует, прекратил существование)

Подписи членов комиссии:

Председатель  
комиссии:



В.В. Карпович  
расшифровка подписи

И.А. Знайко  
расшифровка подписи

И.В.Сергеева  
расшифровка подписи

А.Г.Лунев  
расшифровка подписи

Д.М.Горбунов  
расшифровка подписи