

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

«27» ноября 2023г. № 30

Настоящий акт составлен в результате проведенного 27.11.2023г. в 11:20 осмотра объекта недвижимости здания: навес для хранения сена
(здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:07:0000000:996
(при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер объекта недвижимости)

расположенного по адресу: 700м. севернее с. Александровка
(адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса))

На земельном участке с кадастровым номером: отсутствует
(при наличии указывается адрес или местоположение земельного участка)

Комиссией в составе:

Карпович Василий Васильевич	– первый заместитель Главы Еткульского муниципального района, председатель комиссии;
Исаева Екатерина Васильева	– начальник управления строительства и архитектуры администрации Еткульского муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Мушина Ирина Аркадьевна	– Глава Белоносовского сельского поселения;

В отсутствии собственника - отсутствует, выявленного в качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлялась фото-фиксация (на фотоаппарат телефона HONOR 50 Lite). Фотоотчет выезда прилагается.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

указать нужное: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств", дополнительно указываются наименование и модель использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости с кадастровым номером 74:07:0000000:996, площадью 50,1 кв.м. прекратил свое существование (в границах земельного участка с кадастровым номером отсутствует)

(указать, нужное: существует, прекратил существование)

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:



(подпись)

В.В. Карпович
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.А. Знайко
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.А. Мушина
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.В. Тарасов
(расшифровка подписи)

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

«27» ноября 2023г. № 31

Настоящий акт составлен в результате проведенного 27.11.2023г. в 11:20 осмотра объекта недвижимости сооружения: силосная траншея

(здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:07:0000000:1001

(при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер объекта недвижимости)

расположенного по адресу: Челябинская (обл), Еткульский (р-н), Александровка (с.), 750м северо-восточнее с. Александровка

(адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса))

На земельном участке с кадастровым номером: отсутствует

(при наличии указывается адрес или местоположение земельного участка)

Комиссией в составе:

Карпович Василий
Васильевич

– первый заместитель Главы Еткульского муниципального района,
председатель комиссии;

Исаева Екатерина
Васильева

– начальник управления строительства и архитектуры
администрации Еткульского муниципального района,
заместитель председателя комиссии;

Мушина Ирина
Аркадьевна

– Глава Белоносовского сельского поселения;

В отсутствие собственника - отсутствует, выявленного в качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлялась фото-фиксация (на фотоаппарат телефона HONOR 50 Lite).

Фотоотчет выезда прилагается.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

указать нужное: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств", дополнительно указываются наименование и модель использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости с кадастровым номером 74:07:0000000:1001, протяженностью 58 м. прекратил свое существование (в границах земельного участка с кадастровым номером отсутствует)

(указать нужное: существует, прекратил существование)

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:



(подпись)

В.В. Карпович

(расшифровка подписи)

(подпись)

И.А. Знайко

(расшифровка подписи)

(подпись)

И.А. Мушина

(расшифровка подписи)

(подпись)

О.В. Тарасов

(расшифровка подписи)

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

«27» ноября 2023г. № 32

Настоящий акт составлен в результате проведенного 27.11.2023г. в 11:20 осмотра объекта недвижимости сооружения: силосная траншея
(здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:07:0000000:995
(при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер объекта недвижимости)

расположенного по адресу: Челябинская (обл), Еткульский (р-н), Александровка (с.), 750м северо-восточнее с. Александровка
(адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса))

На земельном участке с кадастровым номером: отсутствует
(при наличии указывается адрес или местоположение земельного участка)

Комиссией в составе:

Карпович Василий Васильевич	– первый заместитель Главы Еткульского муниципального района, председатель комиссии;
Исаева Екатерина Васильева	– начальник управления строительства и архитектуры администрации Еткульского муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Мушина Ирина Аркадьевна	– Глава Белоносовского сельского поселения;

В отсутствии собственника - отсутствует, выявленного в качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлялась фото-фиксация (на фотоаппарат телефона HONOR 50 Lite). Фотоотчет выезда прилагается.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

указать нужно: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств", дополнительно указываются наименование и модель использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости с кадастровым номером 74:07:0000000:995, протяженностью 60 м. прекратил свое существование (в границах земельного участка с кадастровым номером отсутствует)
(указать нужно: существует, прекратил существование)

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:



(подпись)

В.В. Карпович
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.А. Знайко
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.А. Мушина
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.В. Тарасов
(расшифровка подписи)

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

«27» ноября 2023г. № 33

Настоящий акт составлен в результате проведенного 27.11.2023г. в 11:20 осмотра объекта недвижимости сооружения: силосная траншея
(здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:07:0000000:998
(при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер объекта недвижимости)

расположенного по адресу: Челябинская (обл), Еткульский (р-н), Александровка (с.), 750м северо-восточнее с. Александровка
(адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса))

На земельном участке с кадастровым номером: отсутствует
(при наличии указывается адрес или местоположение земельного участка)

Комиссией в составе:

Карпович Василий Васильевич	– первый заместитель Главы Еткульского муниципального района, председатель комиссии;
Исаева Екатерина Васильева	– начальник управления строительства и архитектуры администрации Еткульского муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Мушина Ирина Аркадьевна	– Глава Белоносовского сельского поселения;

В отсутствии собственника - отсутствует, выявленного в качестве правообладателя указанного ранее учтенного объекта недвижимости.

При осмотре осуществлялась фото-фиксация (на фотоаппарат телефона HONOR 50 Lite). Фотоотчет выезда прилагается.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

указать нужно: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств", дополнительно указываются наименование и модель использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости с кадастровым номером 74:07:0000000:998, протяженностью 57 м. прекратил свое существование (в границах земельного участка с кадастровым номером отсутствует)
(указать нужно: существует, прекратил существование)

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:



(подпись)

В.В. Карпович
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.А. Знайко
(расшифровка подписи)

(подпись)

И.А. Мушина
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.В. Тарасов
(расшифровка подписи)