

## АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

«29» сентября 2023г.

с.Коелга

Настоящий акт составлен в результате проведенного 29.09.2023 г. в 14:30,  
(число и месяц, год, минуты, часы)  
осмотра объекта недвижимости здание-«Здание ЩКД»  
(здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:07:0104001:202,  
(при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер объекта недвижимости)  
расположенного: Челябинская область, район Еткульский, с.Коелга.  
(адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса))

в пределах земельного участка с кадастровым номером- 74:07:0104001:178  
(при наличии)

расположенного: Челябинская область, район Еткульский, в 15 м по  
направлению на юго-восток от ориентира с.Коелга,  
(указывается адрес или местоположение земельного участка)

комиссией в составе:

Карпович Василий Васильевич -	первый заместитель Главы Еткульского муниципального района, председатель комиссии;
Знайко Ирина Александровна -	начальник градостроительного отдела управления строительства и архитектуры администрации Еткульского муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Бевзенко Елена Борисовна-	глава Коелгинского сельского поселения;

в присутствии правообладателя земельного участка -Генеральный директор АО «Коелгамрамор» Лоситский Дмитрий Павлович

указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие"

При осмотре осуществлена фотофиксация (на фотоаппарат телефона Samsung) объекта недвижимости. Фотоотчет выезда прилагается.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

указать нужное: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств", если осмотр проведен с применением технических средств, дополнительно указываются наименование и модель использованного технического средства

