

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

«28» ноября 2023г.

Настоящий акт составлен в результате проведенного 28.11.2023 г. в 15:00,
(число и месяц, год, минуты, часы)
осмотра объекта недвижимости здания – «Раздевалка»,
(здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:07:0000000:888,
(при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер объекта недвижимости)

расположенного Челябинская область, д. Печенкино, пионерский лагерь МОУ ДОО «Детский оздоровительный лагерь им. Ю.А.Гагарина»
(адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса))

на земельном участке с кадастровым номером 74:07:3003001:715,
(при наличии)
расположенном Челябинская обл., р-н Еткульский, ОГУ «Шершневское лесничество», Еткульское участковое лесничество, квартал 53 выдела 3, 4

(указывается адрес или местоположение земельного участка)

Карпович Василий Васильевич – первый заместитель Главы Еткульского муниципального района, председатель комиссии;

Знайко Ирина Александровна – начальник градостроительного отдела управления строительства и архитектуры администрации Еткульского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Балашов Виталий Викторович – глава Печенкинского сельского поселения.

в отсутствие правообладателя

указать нужно: "в присутствии" или "в отсутствие"

При осмотре осуществлена фотофиксация (на фотоаппарат телефона VIVO Y31) объекта недвижимости. Фотоотчет выезда прилагается.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

указать нужно: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств", если осмотр проведен с применением технических средств, дополнительно указываются наименование и модель использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости с кадастровым номером 74:07:0000000:888, площадью 47,9 кв.м прекратил свое существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель
комиссии:



В.В. Карпович
расшифровка подписи

И.А. Знайко
расшифровка подписи

В.В.Балашов
расшифровка подписи

подпись

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

«28» ноября 2023г.

Настоящий акт составлен в результате проведенного 28.11.2023 г. в 15:00,
(число и месяц, год, минуты, часы)

осмотра объекта недвижимости здания – «Насосная»,
(здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:07:0000000:889,
(при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер объекта недвижимости)

расположенного Челябинская область, д. Печенкино, пионерский лагерь МОУ ДОО «Детский оздоровительный лагерь им. Ю.А.Гагарина»

(адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса))

на земельном участке с кадастровым номером 74:07:3003001:715,
(при наличии)

расположенном Челябинская обл., р-н Еткульский, ОГУ «Шершневоеское лесничество», Еткульское участковое лесничество, квартал 53 выдела 3, 4

(указывается адрес или местоположение земельного участка)

Карпович Василий Васильевич – первый заместитель Главы Еткульского муниципального района, председатель комиссии;

Знайко Ирина Александровна – начальник градостроительного отдела управления строительства и архитектуры администрации Еткульского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Балашов Виталий Викторович – глава Печенкинского сельского поселения.

в отсутствие правообладателя

указать нужно: "в присутствии" или "в отсутствие"

При осмотре осуществлена фотофиксация (на фотоаппарат телефона VIVO Y31) объекта недвижимости. Фотоотчет выезда прилагается.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

указать нужно: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств", если осмотр проведен с применением технических средств, дополнительно указываются наименование и модель использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости с кадастровым номером 74:07:0000000:889, площадью 6,4 кв.м прекратил свое существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель
комиссии:



подпись

В.В. Карпович
расшифровка подписи

подпись

И.А. Знайко
расшифровка подписи

подпись

В.В.Балашов
расшифровка подписи

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

«28» ноября 2023г.

Настоящий акт составлен в результате проведенного 28.11.2023 г. в 15:00.
(число и месяц, год, минуты, часы)
осмотра объекта недвижимости здания – «Склад».
(здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:07:0000000:829.
(при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер объекта недвижимости)

расположенного Челябинская область, д. Печенкино, пионерский лагерь МОУ ДОО «Детский оздоровительный лагерь им. Ю.А.Гагарина»
(адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса))

на земельном участке с кадастровым номером 74:07:3003001:715.
(при наличии)
расположенном Челябинская обл., р-н Еткульский, ОГУ «Шершневское лесничество», Еткульское участковое лесничество, квартал 53 выдела 3, 4

(указывается адрес или местоположение земельного участка)

Карпович Василий Васильевич – первый заместитель Главы Еткульского муниципального района, председатель комиссии;

Знайко Ирина Александровна – начальник градостроительного отдела управления строительства и архитектуры администрации Еткульского муниципального района, заместитель председателя комиссии;

Балашов Виталий Викторович – глава Печенкинского сельского поселения.

в отсутствие правообладателя

указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие"

При осмотре осуществлена фотофиксация (на фотоаппарат телефона VIVO Y31) объекта недвижимости. Фотоотчет выезда прилагается.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

указать нужное: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств", если осмотр проведен с применением технических средств, дополнительно указываются наименование и модель использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости с кадастровым номером 74:07:0000000:829, площадью 19,4 кв.м прекратил свое существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель
комиссии:



подпись

В.В. Карпович
расшифровка подписи

подпись

И.А. Знайко
расшифровка подписи

подпись

В.В.Балашов
расшифровка подписи