

## АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

«31» октября 2023г.

д.Печенкино

Настоящий акт составлен в результате проведенного 31.10.2023 г. в 13:00.  
(число и месяц, год, минуты, часы)  
осмотра объекта недвижимости здания – нежилое  
(здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:07:3003001:639.  
(при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер объекта недвижимости)

расположенного: Челябинская область, район Еткульский, Шершнеvский лесхоз, Еткульское лесничество, квартал 51, выдела 6,13  
(адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса))

на земельном участке с кадастровым номером – 74:07:3003001:177,  
(при наличии)

Расположенном: Челябинская область, район Еткульский, Шершнеvский лесхоз, Еткульское лесничество, квартал 51, выдела 6,13  
(указывается адрес или местоположение земельного участка)

комиссией в составе:

Карпович Василий Васильевич –	первый заместитель Главы Еткульского муниципального района, председатель комиссии;
Знайко Ирина Александровна –	начальник градостроительного отдела управления строительства и архитектуры администрации Еткульского муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Балашов Виталий Викторович	глава Печенкинского сельского поселения;

в присутствии представителя правообладателя земельного участка – Елькина Сергея Владимировича

указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие"

При осмотре осуществлена фотофиксация (на фотоаппарат телефона Samsung) объекта недвижимости. Фотоотчет выезда прилагается.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

указывать нужно: "в форме вынужденного осмотра", "с применением технических средств", если осмотр проведен с применением технических средств. Дополнительно указывается наименование и модель используемого технического средства.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости с кадастровым номером 74:07:3003001:639, площадью 327,6 кв.м. прекратил свое существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель  
комиссии



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_

подпись

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

подпись

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_

подпись

**В.В. Карпович**

расшифровка подписи

**И.А. Зайко**

расшифровка подписи

**В.В. Балашов**

расшифровка подписи

**С.В. Елькин**

расшифровка подписи

## АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

«31» октября 2023г.

д.Печенкино

Настоящий акт составлен в результате проведенного 31.10.2023 г. в 13:00,  
(число и месяц, год, минуты, часы)  
осмотра объекта недвижимости сооружения – объект незавершенного  
строительства  
(здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:07:3003001:638,  
(при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер объекта недвижимости)

расположенного: Челябинская область, район Еткульский, Шершневыский  
лесхоз, Еткульское лесничество, квартал 51, выдела 6,13  
(адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса))

на земельном участке с кадастровым номером – 74:07:3003001:177,  
(при наличии)

Расположенном: Челябинская область, район Еткульский, Шершневыский  
лесхоз, Еткульское лесничество, квартал 51, выдела 6,13  
(указывается адрес или местоположение земельного участка)

комиссией в составе:

Карпович Василий Васильевич – первый заместитель Главы  
Еткульского муниципального района,  
председатель комиссии;  
Знайко Ирина Александровна – начальник градостроительного отдела  
управления строительства и  
архитектуры администрации  
Еткульского муниципального района,  
заместитель председателя комиссии;  
Балашов Виталий Викторович – глава Печенкинского сельского  
поселения;

в присутствии представителя правообладателя земельного участка – Елькина  
Сергея Владимировича

указать нужно: "в присутствии" или "в отсутствие"

При осмотре осуществлена фотофиксация (на фотоаппарат телефона  
Samsung) объекта недвижимости. Фотоотчет выезда прилагается.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

указывать, в случае необходимости, "в форме выездного осмотра"; "с применением технических средств", если осмотр проведен с применением технических средств. Дополнительно указываются наименование и модель используемого технического средства.

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости с кадастровым номером 74:07:3003001:638, площадью 257,5 кв.м., прекратил свое существование.

Подписи членов комиссии:

Председатель  
комиссии:



\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

подпись

**В.В. Карпович**  
расшифровка подписи

**И.А. Звайко**  
расшифровка подписи

**В.В. Балашов**  
расшифровка подписи

**С.В. Елькин**  
расшифровка подписи