

АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

«18» сентября 2023г.

№ 10

Настоящий акт составлен в результате проведенного 18.09.2023 г. в 10:00,
(число и месяц, год, минуты, часы)

осмотра объекта недвижимости здания,
(здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:07:3700008:73, (при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер объекта недвижимости)

расположенного: Челябинская область, р-н Еткульский, с Еткуль, ул Северная, д 23

(адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса))

на земельном участке с кадастровым номером 74:07:3700008:34,
(при наличии)

Расположенном: Российская Федерация, Челябинская область, муниципальный район Еткульский, сельское поселение Еткульское, село Еткуль, улица Северная, земельный участок 23

(указывается адрес или местоположение земельного участка)

комиссией в составе:

- | | | |
|-----------------------------|---|--|
| Карпович Василий Васильевич | – | первый заместитель Главы Еткульского муниципального района, председатель комиссии; |
| Знайко Ирина Александровна | – | начальник градостроительного отдела управления строительства и архитектуры администрации Еткульского муниципального района, заместитель председателя комиссии; |
| Зорин Сергей Иванович | – | Исполняющий обязанности главы Еткульского сельского поселения; |

в присутствии правообладателя, правообладатель выявлен, право не зарегистрировано В.А. Силкин

указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие"

При осмотре осуществлена фотофиксация (на фотоаппарат телефона iPhone 14+) объекта недвижимости. Фотоотчет выезда прилагается.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

указать нужно: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств", если осмотр проведен с применением технических средств, дополнительно указываются наименование и модель использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости с кадастровым номером 74:07:3700008:73. площадью 19,4 кв.м прекратил существование.

(указать нужно: существует, прекратил существование)

Подписи членов комиссии:

Председатель
комиссии:



подпись

В.В. Карпович

расшифровка подписи

И.А. Знайко

подпись

расшифровка подписи

С.И. Зорин



подпись

расшифровка подписи