

## АКТ ОСМОТРА

здания, сооружения или объекта незавершенного строительства при выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости

«21» сентября 2023г.

№11

Настоящий акт составлен в результате проведенного 21.09.2023 г. в 10:00,  
(число и месяц, год, минуты, часы)

осмотра объекта недвижимости здания,  
(здание, сооружение, объект незавершенного строительства)

кадастровый (или иной государственный учетный) номер 74:07:3700009:234,  
(при наличии кадастровый номер или иной государственный учетный номер объекта недвижимости)

расположенного: Челябинская область, р-н. Еткульский, с. Еткуль, ул. Ленина,  
д. 8 (адрес объекта недвижимости (при наличии) либо местоположение (при отсутствии адреса))

на земельном участке с кадастровым номером 74:07:3700009:608  
(при наличии)

Расположенном: Челябинская область, Еткульский район, с/п Еткульское, с  
Еткуль, ул Ленина, д 8  
(указывается адрес или местоположение земельного участка)

комиссией в составе:

- |                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Карпович Василий Васильевич | – | первый заместитель Главы Еткульского муниципального района, председатель комиссии;   |
| Знайко Ирина Александровна  | – | начальник градостроительного отдела управления строительства и архитектуры администрации Еткульского муниципального района, заместитель председателя комиссии; |
| Зорин Сергей Иванович       | – | Исполняющий обязанности главы Еткульского сельского поселения;   |

в присутствии правообладателя. правообладатель выявлен, право не зарегистрировано А.В. Косенков

указать нужное: "в присутствии" или "в отсутствие"

При осмотре осуществлена фотофиксация (на фотоаппарат телефона iPhone 14+) объекта недвижимости. Фотоотчет выезда прилагается.

Осмотр проведен в форме визуального осмотра.

указать нужное: "в форме визуального осмотра", "с применением технических средств", если осмотр проведен с применением технических средств, дополнительно указываются наименование и модель использованного технического средства

В результате проведенного осмотра установлено, что ранее учтенный объект недвижимости с кадастровым номером 74:07:3700009:234, площадью 26.4 кв.м прекратил существование.

(указать нужное: существует, прекратил существование)

Подписи членов комиссии:

Председатель  
комиссии:



В.В. Карпович

подпись

расшифровка подписи

И.А. Знайко

подпись

расшифровка подписи

С.И. Зорин

подпись

расшифровка подписи